



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 75-29-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664081, г. Иркутск, ул. Академическая, 13

г. Иркутск

«07» июня 2018 г.
«13» часов «00» минут

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 146

По адресу: 664059, Иркутская область, г. Иркутск, 6-й поселок ГЭС, 3 «А»
На основании: распоряжения № 146 от «03» мая 2018 г., вынесенного Главным государственным инспектором г. Иркутска по пожарному надзору Мушниковым Станиславом Владимировичем была проведена плановая выездная проверка в отношении: Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей» (далее – ОГУСО ИДДИ №1) соблюдения на Объекте защиты (здания, помещения, расположенные по адресу проверки), используемом (эксплуатируемом) в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности

Дата и время проведения проверки:

"24" мая 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.


Общая продолжительность проверки: 1 день / 3 часа

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлено:

ОГУСО ИДДИ №1 04.05.2018 года

(должность, Ф.И.О., дата и время ознакомления)


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо, проводившее проверку: ВРИО заместителя главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Макаров Александр Сергеевич, эксперты: не привлекались

При проведении проверки присутствовал: директор ОГУСО ИДДИ №1 Лебедева Н.И., специалист по охране труда и технике безопасности Онохов С.Н.

В ходе проверки установлено: ОГУСО ИДДИ №1 располагается по адресу: г.Иркутск, 6-й поселок ГЭС, 3 «А». Территория организации огорожена. На территории расположено здание детского дома, состоящее из комплекса зданий (административно-хозяйственный блок, жилые корпуса, учебный корпус, столовая, медицинский блок, блок бытового обслуживания), а так же расположено здание гаража, овощехранилище, проходная. На территории имеется 3 пожарных гидранта (ПГ №208 Т-150, ПГ №209 Т-100, ПГ №210–Т150). Корпуса оборудованы внутренним противопожарным водопроводом, автоматической пожарной сигнализацией, выводом сигнала на пульт пожарной охраны города Иркутска. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями норм, персонал обеспечен электрическими фонарями и средствами спасения.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения мастерской в торце 2-го корпуса; складские помещения под переходом из 1-го корпуса в баню; гараж; мастерская, пристроенная к зданию гаража).	Основание: ППР п.20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ОГУСО ИДДИ №1 в лице директора Лебедевой Н.И.
2	Не обеспечено исправное состояние задвижки с электроприводом на обводной линии водомерного устройства. (не подключена после замены к источнику питания).	Основание: ППР п.59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.	ОГУСО ИДДИ №1 в лице директора Лебедевой Н.И.

Так же в ходе проведения проверки установлено, что ширина эвакуационных выходов из блоков №№ 1-7 и карантинного отделения в лестничные клетки составляет менее 1,2 метра. (ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 01.13130.2009 п.5.2.4). Однако так же установлено, что здание построено и введено в эксплуатацию в 1977 году (решение от 04.04.1977г. №16/195 «О вводе в эксплуатацию здания детского дома для умственно отсталых детей, построенного УКСом горисполкома»). Согласно ч.4 ст.4 123-ФЗ в случае, если положениями настоящего ФЗ устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего ФЗ, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего ФЗ, применяются ранее действовавшие требования. В 1977году действовали СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений». В соответствии с п. 2 примечания 1 к п. 4.2 данного СНиПа следует, что минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0.8 м. (фактическая ширина составляет 0,94 м.) Сведений о проведении капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения не установлено. Так же в ходе проверки представлено заключение от 02.10.2013г. №8в/13 о возможности выполнения строительно-монтажных работ по расширению существующих дверных проемов на путях эвакуации, выполненное ООО «Новые системы

проектирования»; технический отчет от 01.03.2016г. Шифр 2116/16-1-ИО по обследованию дверных проемов, выполненный ООО «Иркутскстройизыскания». Согласно данных заключений увеличение ширины дверных проемов до требуемой не представляется возможным. Кроме того, при проведении проверки, установлено, что указанные выше нарушения в части несоответствия ширины эвакуационных выходов излагались в Акте проверки от 11.07.2016г. №319 и предписании №319/1/1. Однако в соответствии с Решением об отмене результатов проверки от 20.10.2016г. вынесенным заместителем главного государственного инспектора г.Иркутска по пожарному надзору Фромич Р.С. результаты данной проверки отменены.

Прилагаемые к Акту от 07.06.2018г №146 документы:

- 1) Распоряжение главного государственного инспектора г Иркутска по пожарному надзору Мушников С.В. от 03.05.2018 года № 146;
- 2) копия распоряжения о назначении директора от 26.10.15г.;
- 3) копия устава ОГУСО ИДДИ №1;
- 4) копия приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность от 10.05.2017г. №76;
- 5) копия удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума;
- 6) копия договора на обслуживание АПС и СОУЭ от 09.01.2018г, №9-9/2018;
- 7) копия актов проверки работоспособности АПС от 23.05.2018г.;
- 8) копия договора по оказанию услуг по техническому обслуживанию огнетушителей;
- 9) копия перспективного плана развития в области обеспечения ПБ на2018г.;
- 10) копия Приказа от 07.12.2017г. №183о мерах ПБ при проведении праздничных мероприятий;
- 11) копия приказа от 21.09.2017 №155/1 о мерах ПБ в осеннее-зимний пожароопасный период;
- 12) копия приказа от 23.04.2018 №60 о мерах ПБ в весеннее-летний пожароопасный период;
- 13) копия приказа от 19.05.2017г №86 о создании ПТК;
- 14) копия приказа от 26.12.2017 №198 об утверждении плана работы ПТК на 2018 год;
- 15) копия протокола заседания ПТКот 26.02.2018;
- 16) копия приказа от 19.05.2017 №87 о создании добровольной пожарной дружины;
- 17) копия приказа от 01.12.2017 №182 обутверждении Плана работы по охране труда и ПБ на 2018 год;
- 18) копия акта очистки систем вентиляции от 15.02.2018г;
- 19) копия акта проверки вентиляции от 26.03.2018г;
- 20) копия акта проверки электроустановок от 28.04.2018г;
- 21) копия акта проверки внутреннего противопожарного водопровода от 03.04.2018г.
- 22) копия приказа от 06.04.2018г №53 о практической отработке эвакуации;
- 23) копия акта проведения занятий по отработке плана эвакуации от 10.04.2018г, от 08.04.2018г, 30.03.2018г.;
- 24) копия протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций;
- 25) копии инструкций по действиям персонала при пожаре;
- 26) копия Технического отчета ООО «Иркутскстройизыскания»от 01.03.2016г;
- 27) копия решения от 20.10.2016г. об отмене результатов проверки;
- 28) предписание от 07.06.2018 г. №146/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ВрИО заместителя главного государственного инспектора
города Иркутска по пожарному надзору



С актом проверки ознакомлен(а), акт получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 07 » 06 20 18

✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)