

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664017, г. Иркутск, ул. Академическая 13,

Иркутская область, г. Иркутск,
Академическая, 13
(место составления акта)

«03» октября 2018 г.
(дата составления акта)
« 15 » часов «00» минут
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 344

По адресу: 664049, Иркутская область, г. Иркутск, 6 Поселок ГЭС, 3-а

На основании: распоряжения № 344 от «18» сентября 2018 г. которое вынес ВРИО начальника ОНД и ПР г. Иркутска майора внутренней службы Отришко Артёма Васильевича
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» (далее по тексту – ОГБУСО «ИДДИ № 1»
по соблюдению на Объектах защиты: 664049, Иркутская область, г. Иркутск, 6 Поселок ГЭС, 3-а, в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности

Дата и время проведения проверки:
«24» сентября 2018г. с 10 час. 05 мин. до 12 час. 05 мин.
«03» октября 2018г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 часа 00 минут
Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Лебедева Наталья Ивановна 24.09.2018 года в 10 час. 05 мин.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 19.09.2018 года прокурора города Иркутска старшего советника юстиции Прушинского Д.И.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Отришко Артем Васильевич, государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Мурашев Илья Александрович, государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Кутонова Алексея Валентиновича.

1

Вхд. №	01-2606/2018
« 04 »	12
	20 18 г.

При проведении проверки присутствовал: директор Лебедева Наталья Ивановна

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
2-й блок (милосердие)			
1.	Помещение процедурной на первом этаже, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 6, 54, 78, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Обязательное Приложение А, таблица А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
2.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего на 1-м этаж, в лестничную клетку, должна составлять не менее 120 см. в свету (фактическая (численность 26 человек), ширина эвакуационного выхода составляет 77 см.) (измерения проводились дальномером Instrumax «Sniper 50 plus»).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.6, ст. 53, ст. 89, ст. 151. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171). п. 5.2.14.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
3.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего на 1-м этаж, из лестничной клетки непосредственно наружу, должна составлять не менее 120 см. в свету (фактическая (численность 26 человек), ширина эвакуационного выхода составляет 77 см.) (измерения проводились дальномером Instrumax «Sniper 50 plus»).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.6, ст. 53, ст. 89, ст. 151. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171). п. 5.2.14.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
4.	На эвакуационном выходе первого этажа отсутствует световой оповещатель «Выход»	п.5.3, табл. 1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности»; ч. 3 ст.4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
2-ой этаж, блок № 5			
5.	Дверь не оборудована приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»; ст. 53 ст. 4, ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ОГБУСО «ИДДИ № 1»

6.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего на 1-м этаж, из лестничной клетки непосредственно наружу, должна составлять не менее 120 см. в свету (фактическая (численность 23 человека), ширина эвакуационного выхода составляет 80 см.) (измерения проводились дальномером Instrumax «Sniper 50 plus»).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.6, ст. 53, ст. 89, ст. 151, Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171), п. 5.2.14.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
2-й этаж основной блок (коридор)			
7.	Двери блоков № 2, 5, 6, не оборудованы приспособлением для самозакрывания.	4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»; ст. 53 ст. 4, ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
8.	Кабинет социального отдела, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 6, 54, 78, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Обязательное Приложение А, таблица А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
9.	На эвакуационном выходе второго этажа (блок № 6) отсутствует световой оповещатель «Выход».	п.5.3, табл. 1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности»; ч. 3 ст.4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
2-й этаж основной блок (игровая комната)			
10.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещений складского назначения категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
11.	Не обеспечено расстояние от светильника до хранящихся товаров не менее 0,5 метра (фактически 20 см.) (измерения проводились дальномером Instrumax «Sniper 50 plus»).	п. 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
12.	Складское помещение класса функциональной пожарной опасности Ф. 5.2 (складские помещения) не отделено от помещений класса функцио-	ст. 32, ст. 37, ст. 88, ст. 4, ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.10 СП 4.13130.2013 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИ-	ОГБУСО «ИДДИ № 1»

	нальной пожарной опасности Ф. 1.1 противопожарной перегородкой. (в перегородке имеются пустоты (стекло).	ТЫ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ	
1-й этаж, центральный вход			
13.	Помещение комнаты отдыха, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 6, 54, 78, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Обязательное Приложение А, таблица А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
14.	Помещение кабинета отдела кадров, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 6, 54, 78, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Обязательное Приложение А, таблица А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
15.	Ширина эвакуационного выхода из комнаты социальной адаптации менее требуемой и составляет 70 см.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.6, ст. 53, ст. 89, ст. 151. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171). п. 4.2.5.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
16.	Ширина эвакуационного выхода из бухгалтерии (6 рабочих мест) менее требуемой и составляет 64 см.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.6, ст. 53, ст. 89, ст. 151. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171) п. 4.2.5.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
Подвальный этаж			
17.	В помещении допускается использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. в) п. 42 Постановления правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «Правила противопожарного режима в РФ».	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
2-й этаж блок № 4			
18.	Выходы на чердак с лестничных клеток выполнен не через противопожарные люки 2-го типа	ч.1 ст.6, ч. 1 ст.151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП.4.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
Блок №3 (здание 3-этажное)			
19.	На крыше здания отсутствует ограждение кровли	ч.1 ст.6, ч. 1 ст.151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16 СП 4.13130.2013	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
20.	На первом этаже блока на двери	п. 20 Постановления правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «Правила про-	ОГБУСО «ИДДИ № 1»

	помещения архива отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности	тивопожарного режима в РФ».	
21.	Помещение кабинета глиняная (между туалетной комнатой и архивом) на первом этаже блока, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 6, 54, 78, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Обязательное Приложение А, таблица А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
22.	Драпировка и сценическое оформление в музыкальном зале не обработано огнезащитным составом (акт не представлен)	п. 108 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «Правила противопожарного режима в РФ».	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
Медицинский блок			
23.	В помещении медицинского поста установлен 1 дымовой пожарный извещатель (аналоговая система)	п. 13.3.2 СП 5.13130.2009, ст. 4, ст. 6, 54,83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
24.	На двери помещения аптечного склада отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 20 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «Правила противопожарного режима в РФ».	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
25.	Помещения уборочного инвентаря (2 помещения) в изоляторе, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 6, 54, 78, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Обязательное Приложение А, таблица А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
26.	Ширина эвакуационного выхода из изолятора наружу менее требуемой и составляет 77 см.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.6, ст. 53, ст. 89, ст. 151. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171), п. 5.2.14.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
27.	Под маршем лестничной клетки, соединяющей медицинский блок в цокольном этаже и первый этаж, устроено складское помещение для хранения хозяйственных и моющих средств	п. 23 п.п. «к» постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «Правила противопожарного режима в РФ».	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
Отделение постинтернатного сопровождения			
28.	Помещение гардероба в квартире не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ст. 6, 54, 78, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Обязательное	ОГБУСО «ИДДИ № 1»

		Приложение А, п. А4, таблица А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	
Здание овощехранилища			
29.	Помещения овощехранилища не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (помещения кат. ВЗ)	ст. 6, 54, 78, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Обязательное Приложение А, п. А4, таблица А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
Столовая			
30.	В переходе на путях эвакуации между столовой и административной частью здания допускается перепад высот более 45 см и составляет 74 см.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.6, ст. 53, ст. 89, ст. 151. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171). п. 4.3.4.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
1 этаж блок №1			
31.	Ширина эвакуационного выхода из блока №1 наружу менее требуемой и составляет 74 см.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.6, ст. 53, ст. 89, ст. 151. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171). п. 5.2.14.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
Баня			
32.	В переходе на путях эвакуации между 6-м блоком и баней допускается перепад высот более 45 см и составляет 53 см.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.6, ст. 53, ст. 89, ст. 151. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171). п. 4.3.4.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
Общие нарушения			
33.	В соответствии с заключением ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 28.09.2018 №253/2018 расход воды внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям пожарной безопасности.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.6, ст. 151. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 55.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
34.	В соответствии с заключением ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 28.09.2018 года № 253/2018 система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.6, ст. 151. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 61.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»

35.	В соответствии с заключением ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 28.09.2018 года № 253/2018 сигналы система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают нормативный уровень звука в защищаемых помещениях.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.6, ст. 151. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 61. Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175) п. 15.3.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
36.	Вывод сигнала пожарной сигнализации не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников организации	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.83	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
37.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние и проведение проверки работоспособности задвижки с электроприводом	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.6, ст. 151. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 59.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»
38.	Руководителем организации не обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарному гидранту №209 (Рапорт заместителя начальника ПСЧ №1 им. С.А. Омелянчика ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» Завалишина К.И.)	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.6, ст. 151. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 55.	ОГБУСО «ИДДИ № 1»

Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля


(подпись проводящего)
М.Л.П.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 03.10.2018 №344/1/1;
2. Рапорт заместителя начальника ПСЧ №1 им. С.А. Омелянчика ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» Завалишина К.И.;
3. Техническое заключение ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 28.09.2018 года № 253/2018.

Государственный инспектор

г. Иркутска по пожарному надзору Отришко А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» 10 2018 г.

Государственный инспектор

г. Иркутска по пожарному надзору Мурашев И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» 10 2018 г.




Государственный инспектор

г. Иркутска по пожарному надзору Кутонов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» 10 20 18 г.



(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а):

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 20 г.

(подпись)

Копию акта со всеми приложениями получил(а):

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),

М.Л.П.

от подписи отказались

